



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Ужурского района

ул. Кирова, 71,
г. Ужур, Ужурский район,
Красноярский край, 662252

05.04.2019 № 40-01-2019

Главе Ужурского района,
Главе г. Ужур,
Руководителю администрации ЗАТО
п. Солнечный,
Главам администраций
Васильевского, Ильинского,
Крутоярского, Кулунского,
Локшинского, Малоимышского,
Озероучумского, Прилужского,
Приреченского, Солгонского,
Михайловского, Златоруновского
сельсоветов

В рамках реализации прокуратурой района полномочий по взаимодействию со средствами массовой информации для решения вопроса о публикации направляю в Ваш адрес статью, подготовленную помощником прокурора Стонт Н.В.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района
старший советник юстиции

В.М.Свирко

Н.В.Стонт, тел.21850

ЕЭ № 000926

Прокуратурой Ужурского района установлен факт нарушения ООО «Сибтепло» законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при предоставлении коммунальных услуг

Прокуратурой района совместно со специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Шарыпово проведена проверка соблюдения ООО «Сибтепло» законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при предоставлении коммунальных услуг, в ходе которой установлены следующие нарушения.

В нарушение требований Федерального закона №52-ФЗ, СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» санитарно-эпидемиологическое заключение на водные объекты (водозаборные скважины) не представлено; отсутствует проект зон санитарной охраны с планом мероприятий на скважины, согласованный с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор; рабочая программа производственного контроля качества воды скважин не представлена; производственный контроль за качеством подаваемой воды скважин не проводится; территория первого пояса ЗСО скважин не ограждена; на водозаборных скважинах отсутствуют приборы систематического контроля фактического дебита подземного источника водоснабжения; дорожки к сооружениям водозаборной скважины не оборудованы твёрдым покрытием; на расстоянии менее 50 метров от скважины (на территории первого пояса зон санитарной охраны) расположены жилые дома.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление директору ООО «Сибтепло», в отношении руководителя юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.8.42 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Шарыпово, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс.руб.